

# Contenido

	<i>Pág.</i>
<b>Resumen.....</b>	<b>2</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Introducción.....</b>	<b>2</b>
1.1    Fundamentación teórica.....	3
1.1.1    Calibración en energía.....	3
1.1.2    Calibración en eficiencia absoluta .....	4
1.2    Breve descripción del programa <i>Hypermet-PC</i> .....	4
<b>2. Descripción del equipamiento y metodologías de trabajo .....</b>	<b>7</b>
2.1    Descripción del espectrómetro gama, fuentes y montaje experimental .....	7
2.2    Cálculo manual de la eficiencia .....	9
2.3    Descripción del procedimiento manual.....	10
2.4    Descripción de la metodología con el programa Hypermet-PC .....	12
<b>3. Resultados y análisis .....</b>	<b>15</b>
3.1    Calibración en energía y análisis de no linealidad .....	15
3.2    Calibración en eficiencia absoluta .....	18
<b>4. Conclusiones.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Anexo: Certificados de las fuentes de calibración .....</b>	<b>23</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>28</b>