Indice

Introducción	7
Contaminantes y métodos de referencia	8
Contaminantes y sus métodos medición	11
Fundamentos básicos y definiciones	12
Velocidad del gas y el caudal volumétrico Ejemplo 1, caudales	13 14
Ley de los gases ideales Ejemplo 2, normalización de caudales	16 18
Contenido de humedad	19
Base húmeda y base seca	20
Resumen de los cálculos de caudal	21
Guía para planear y llevar a cabo el muestreo de corrientes gaseosas	22
Descripción del límite de detección en emisiones de chimenea Ejemplo 3, límite de detección en la chimenea Ejemplo 4, límite de detección en la chimenea Ejemplo 5, límite de detección en la chimenea	25 26 26 27
troducción	28
Distribución de flujos y perturbaciones	28
Figura 1-1 del método EPA 1. Número mínimo de puntos de muestreo transversales (ensayo con determinación de material particulado)	32
Figura 1-2 del método EPA 1. Número mínimo de puntos de muestreo transversales (ensayo sin determinación de material particulado) Ubicación de los puntos transversales	33 34
Tabla 1-2 del método EPA 1. Ubicación de los puntos transversales en chimen circulares	
Resumen del método EPA 1 para la selección de los puntos de muestreo Ejemplo 6, selección de los puntos de muestreo Ejemplo 7, selección de los puntos de muestreo Ejemplo 8, selección de los puntos de muestreo	36 39 41 44 46
MÉTODO EPA 2 - VELOCIDAD DEL GAS Ejemplo 9, velocidad del gas	48 51
Peso molecular seco	53
Peso molecular húmedo	54

Ejemplo 10, determinación del peso molecular seco y húmedo	
Determinación de la composición del gas	55
Validación de las mediciones de O2 y CO2	56
Determinación del contenido de humedad (Método EPA 4 Y JIS Z 8808)	58
Ejemplo 11, determinación del contenido de humedad	60
Método JIS Z-8808 para la medición de humedad	64
Gotas de agua Consola de medición	65
Ecuación del volumen estándar y el factor de calibración del medidor de gas.	70 71
Muestreo isocinético y determinación de la concentración de material particulado MétodoEPA 5	_{0_} 72
Muestreo representativo - Principios isocinéticos	73
Selección de la boquilla	74
Ecuación del caudal isocinético.	78
Ejemplo 12, determinación del Do y el factor K	80
Emisiones de material particulado	82
Ejemplo 13, emisiones de material particulado Ejemplo 14, PlaniUa de cálculos del método EPA 5	85
MétodoEPA 17	86 88
	90
Muestreo isocinético y determinación de la concentración de material particulado con el filtro dentro de la chimenea Ventajas y desventajas de la ubicación del colector de material particulado dent fuera de la chimenea o conducto	
Método EPA 201	91
Resumen del método EPA 201A	93
Consideraciones prácticas para realizar un muestreo de PM- 10 según <i>el</i> método EPA 201 A	94
Determinación de Emisiones de PM-1O(Procedimiento de muestreo a caudal constante)	95
Procedimiento Cálculos, unidades de Estados Unidos	95
Cálculos, unidades métricas	96 97
Fotografias de los filtros de particulado PM 10	97
	105
calefaccionad~ y acondicionador de muestra Analizador Orsat	106
	.07
Equipamiento normalizado de medición de gases Equipo de muestreo isocinético de acuerdo a EPA 5	.08
Equipo de muestreo isocinético de acuerdo a EPA 5, detalle del portafiltro y filtro	199
	10
	11
1	12

Calibración de la consola de medición mediante orificios calibrados o medidor gas de tipo húmedo Equipo isocinético automático de acuerdo a la norma 118Z 8808 Equipo isocinético automático de acuerdo a la norma 118Z 8808, detalle de los filtros tipo thimble descartables.	113 114
Categoría A: Métodos promulgados o propuestos en el Registro Federal	116
Categoría B: Métodos alternativos aprobados	116
Categoría C: Métodos condicionales	117
Categoría D: Métodos preliminares	118
Categoría E: "Caja de ideas"	119
stado de métodos EPA y su/echa de publicación (en inglés)	120
CFR Promulgated Test Methods (TM)	120
Federal Register Proposed Test Metbods (TM)	126
Approved Alternatives	127
Preliminary Metbods	128
Conditional Test Metbods	128
Idea Box	131
Guideline Documents	131