Indice

Introducción	11
Primera parte	
Información general sobre las mediciones	
Capítulo primero. Datos generales sobre las mediciones	13
 1-1/2 Noción acerca de la medición, los tipos y métodos de mediciones 1-2/3 Nociones generales sobre los medios técnicos de medición 1-3/3 Nociones generales sobre la precisión y los errores de las mediciones 1-4/4 Evaluación y control de los errores al efectuar mediciones precisas 1-5/3 Nociones principales sobre las características metrológicas de los aparatos de medición 1-6/4 Nociones generales sobre las características dinámicas de los medios técnicos de medición 1-7/4 Evaluación y control de los errores al efecturar mediciones técnicas 	13 16 19 23 37 50 60
Segunda parte	
Medición de la temperatura	
Capítulo segundo. Datos generales sobre la medición de la temperatura	64
 2-1. Nociones principales sobre la temperatura y las escalas termométricas. 2-2. Escalas termométricas prácticas 	64 70
Capítulo tercero. Termómetros fundados en la dilatación y variación de la presión de la sustancia de trabajo	74
3-11 Termómetros de líquido	85 94
Capítulo cuarto. Método termoeléctrico de medición de temperaturas 4-1 Nociones generales	97
4-2. Principios de la teoría de los termómetros' termoeléctricos:]] 4-3. Inclusión de un instrumento de medición en el circuito de un ter-	98
mómetro termoeléctrico 4-4. Corrección de la temperatura de los extremos libres de un termómetro termoeléctrico	105

4-5.	Determinación de la fuerza termoelectromotriz de diferentes	100
	materiales al estudiar sus propiedades termoeléctricas	109
4-6.	Requisitos principales que deben reunir los materiales para ter-	
	moelectrodos	110
4-7.	Nociones generales sobre los termómetros termoeléctricos	111
4-8.	Estructura de los termómetros termoeléctricos	123
4-9.	Cables alargadores para termoelectrodos	130
4-10	. Dispositivos para asegurar la constancia de la temperatura de	
	los extremos libres de los termómetros termoeléctricos	133
4-11	Milivoltímetros	134
4-12	. Dispositivo CT y esquemas de conexión de varios termómetros	10.
	termoeléctricos a un solo milivoltímetro	150
4-13	. Medición de la fuerza termoelectromotriz con un molivoltímetro	154
	Método de compensación para medir la fuerza termoelectromotriz	158
	6. Elementos normales	
4-13	6. Detendió metros mentátiles de laboratoria	160
4 - 1	6. Potenciómetros portátiles y de laboratorio	162
4-17	7. Nociones generales sobre los potenciómetros automáticos.	168
4-18	Principales esquemas eléctricos de los potenciómetros auto-	
	máticos	176
4-19	O. Método de cálculo de las resistencias del circuito medidor de	
	los potenciómetros automáticos	282
4 - 2	0. Nociones principales sobre los amplificadores	188
4-21	. Nociones generales sobre las fuentes de alimentación estabilizada	194
4-22	2. Estructura de los potenciómetros automáticos	197
4-2	3. Potenciómetros automáticos sin cable resistor]]:]]]]	205
		203
a .		
Capitu	llo quinto. Termómetros de resistencia y aparatos de medida para	
	éstos	208
5-1.		208
5-2.		208
0-4.		200
<i>-</i> 0	tales usados para su fabricación	209
5-3.		
	y de cobre	217
5-4.		224
5-5.		
5-6.	Medición de la resistencia de un termómetro por medio de un	
	puente	
5-7.	Logómetros	
5-8.	Nociones generales sobre los puentes automáticos equilibrados	243
5-9.		2.13
	Uhmadas	245
5-10	D. Principal esquema eléctrico de un puente automático equilibrado	247
5-1	1. Estructura de los puentes automáticos equilibrados	
	2. Aparatos automáticos de compensación para trabajar' con ter-	249
5-1.		252
	mómetros de resistencia de bajo valor óhmico	252
Capíti	alo sexto. Medición de la temperatura por métodos de contacto,	
•	Errores de medición y maneras de controlarlos y redu-	
	cirlos	254
		254
6-1	. Indicaciones metódicas generales	254
6-2	. Errores metódicos que surgen al medir las temperaturas de los ga-	
	ses, y los cuales se deben a la influencia del intercambio de calor	
	por radiación	257
6-3	. Errores metódicos de medición de la temperatura de un medio	231
0 0	debidos a la evacuación o al suministro de calor a través de un	
	termorreceptor	262
6-4	. Instalación de los termorreceptores al medir la temperatura de	202
0 1	los gases, el vapor y los líquidos	269
	105 gases, et tapor y 105 figures	209

6-5.	Medición de la temperatura de flujos gaseosos dotados de gran ve-	
6-6.	Medición de la temperatura de 1a superficie y el interior de un cuerpo	275281
7-1. 7-2. 7-3. 7-4.	lo séptimo, Medición de la temperatura de los cuerpos según su emisión calorífica	286 286 287 297 307 312 316
	Tercera parte	
	Convertidores de medida y esquemas de transmisión de las indicaciones a distancia	
	lo octavo. Convertidores de medida y esquemas de transmisión de las indicaciones a distancia	326
8-3 8-4. 8-5. 8-6. 8-7. 8-8. 8-9. 8-10	Nociones generales Convertidores medidores de reóstato y esquemas de transmisión a distancia Convertidores transformadores diferenciales y esquemas de transmisión a distancia Convertidores ferrodinámicos y esquemas de transmisión a distancial Convertidores transmisores electromecánicos Convertidores transmisores con compensación magnética Convertidores eléctricos de fuerza Convertidores de frecuencia con vibrador de cuerda Convertidores neumáticos de fuerza Convertidores ransmisores neumáticos Convertidores transmisores neumáticos Convertidores transmisores neumáticos Convertidores transmisores neumáticos Convertidores transmisores neumáticos Convertidores electroneumáticos y neumoeléctricos	326 327 331 334 343 350 352 356 361 365 367 371 374