Índice general

	Prólog	o	ΧI
	Prefac	io	XIII
1.		Introducción a la resistencia de materiales	
	1.1.	Conceptos generales	1
	1.2.	Concepto de tensión	2
	1.3.	Régimen de tensiones en un punto	$\frac{2}{3}$
	1.4.	Tensiones normales v tangenciales	4
	1.5.	Convenciones de signos, símbolos y denominaciones	5
	1.6.	Relación entre las tensiones correspondientes a dos caras	7
	1.7.	Equilibrio del cubo elemental sujeto a tensiones	9
2.		El estado elástico triple o espacial	
	2.1.	Tensiones en un plano cualquiera	15
	2.2.	Tensiones y planos principales	17
	2.3.	Cuádrica indicatriz de tensiones	21
	2.4.	Determinación de las tensiones y direcciones principales	, 22
	2.5.	Expresiones del estado de tensión en un punto en funcion de las	
		tensiones principales	24
	2.6.	tensiones principales Tensiones tangenciales máximas	25
	2.7.	Invariantes de tensión	28
	2.8.	Tensiones octaédricas	29
	2.9.	Representación gráfica del estado triaxial de tensión	31
	2.9.1.	Elipsoide de Lamé	31
	2.9.2.	Cuádrica directriz de tensiones	37
	2.9.3.	Cuádrica de tensiones de Cauchy	38
	2.9.4.	La circunferencia de Mohr para el estado elastico espacial	41
	2.9.5.	Estado de tensión correspondiente al haz de planos cuyo eje	~
		es una dirección principal. Estudio gráfico	52
	2.10.	El tensor de tensiones	54

v	INDICE GENERA

3.	El estado elástico doble o plano	
3.1.	Tensiones en un plano cualquiera	59
3.1. 3.2.	m :	61
3.2. 3.3.	14/	63
3.4.	E-racción de las tensiones en funcion de las tensiones principales	65
	T :tos do tongión para el estado elastico Diano	66
3.5.	Commission la constante de la estado elástico plano	67
3.6.	Representación gráfica del estado elástico plano	68
3.7.	Elipse de Lamé o elipse de tensiones	68
3.7.1.		69
3.7.2.		78
3.7.3.		81
3.7.4.	Circumsteness de mont	
4.	El estado simple de tensión	
4.1	Tensiones normal y tangencial para un plano cualquiera	97
4.l.	Representación gráfica del estado elástico simple. Circunferencia	
4.2.	de Mohr	99
5.	Estado de deformación del sólido continuo	
5.1.	Conceptos generales	103
5.1. 5.2.	Defermedianes en el entorno de un punto · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
5.2. 5.3.	Defermed ones lineales especificas y distorsiones	100
5.3. 5.4.	Tit. I farmación	IIT
5.4. 5.5.	- 1	110
5.6.	El estado de deformación en el entorno de un punto	
	Deformaciones específicas y distorsiones máximas y mínimas .	123
5.7.	Circunferencia de deformaciones	. 124
5.8.	Relaciones entre tensiones y deformaciones	
6.	Relaciones entre tensiones y detormuciones	
	Conceptos generales	127
6.1.		
6.2.	La ley de nooke y las constantes clasticus	129
6.3.		131
6.4.	Generalization de la ley de Hooke	132
6.5.		135
6.6.	Modulo de elasticidad volumetrico	
7.	Propiedades mecánicas de los materiales	
77.1	. Consideraciones generales	. 139
7.1. 7.2.		. 140
(.Z	. Di magiana wholen — determation	

		ÍNDICE GENERAL	V
	7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10.	Diagramas ideales La ley exponencial de Baeh Los valores de las constantes elásticas El diagrama tensión — deformación para el acero El límite aparente de fluencia Características mecánicas de los materiales El coeficiente de seguridad Factores que afectan el coeficiente de seguridad	144 146 146 148 153 155 158 159
8.		El dimensionamiento de elementos estructurales	
	8.1. 8.2.	Conceptos generales	163 165
9.		Solicitación axil (Tracción y compresión simples)	
•	9.1.	Plantao del problema	169 170
	9.2.	Resolución del problema Las deformaciones en la solicitación axil	175
	9.3.	Las deformaciones en la solicitación axi	1.0
	9.4.	Régimen de tensiones para un punto de un sólido sujeto a solicitación axil	175
	0.5	Influencia del peso propio en la solicitación axil	
	9.5. 9.6.	Sólido de igual resistencia a solicitación axil	178
	9.0. 9.7.	Deformación de un sólido de sección constante teniendo en	
	9.1.	quenta el efecto del neso propio	181
	9.8.	El problema de las tres barras	182
	9.9.	Tensiones por variación de temperatura en una barra doblemente	
	<i>).).</i>	empotrada	186
	9.10.	Tensiones en tubos de pared delgada	187
	9.10.	1. Pianteo del problema	187
	9.10.	2. Determinación de las tensiones circunferenciales	189
	9.10.3	3. Deformaciones radial y circunferencial en un conducto de	
		pared delgada	190
	9.10.4	4. Tensiones en conductos cerrados	191 193
	9.11.	Tubos de pared gruesa	193
	9.11.	1. Conceptos generales	194
	9.11.		-
	9.11.	particulares	197
	9.11.		200
	9.11.		201
	9.11.	6. Tensiones inducidas por encamisado	204
	9.11.		
		interior	210
	9.11.	8. Tubos de pared gruesa en régimen plástico. Autozunchaje	212

VI	ÍNDICE GENERAL	
10.	Solicitación por torsión	
	10.1. Planteo del problema 10.2. La hipótesis de Coulomb 10.3. Torsión de la sección circular llena 10.4. Relación entre Mt y las tensiones tangenciales 10.5. Angulo de torsión 10.6. Tensiones principales 10.7. La sección anular 10.8. Comparación entre la sección anular y la circular llena 10.9. Sección tubular de pared delgada simplemente conexa 10.10. Sección tubular de pared delgada, múltiplemente conexa 10.11. La sección rectangular sujeta a torsión 10.12. Secciones elíptica y triangular 10.13. Torsión en secciones abiertas de pared delgada. (Perfiles laminados) 10.14. La analogía de la membrana 10.15. Analogía hidrodinámica	221 223 226 227 228 229 232 238 241 245
	10.15. Analogía hidrodinámica	257
	10.17. Torsión en el período plástico	204
11.	Solicitación por flexión simple	
	11.1. Conceptos generales	271 272
	11.2. Flexión pura normal	277
	11.2.2. Verificación de secciones	282
	11 2 3 Deformaciones en la flexión pura normal	200
	11 2 4 Cambio de forma de la sección	299
	11.3. Flexión pura oblicua	
	11.3.1. Determinación del eje neutro	302
	11.3.2. Flexión oblicua en función de dos flexiones normales	
	11.3.3. Verificación y proyecto de secciones solicitadas a flexión	307
	oblicua	308
	11.4. Energía de deformación en la flexión	311
	11.5. Flexión y corte	311
	11.5.1. Consideraciones generales	313
	11.5.2. La teoría de Jouravski generalizada	216
	11.3.3. Tensiones tangenetimes on the bootening of the sentemes	
	11.5.4. Tensiones tangenciales en secciones simetricas de contorne curvilíneo	. 318
		322
	11.5.5. Tensiones tangenciales en la sección circular ilena 11.5.6. Tensiones tangenciales en la sección triangular	323
		. 325
		. 325
	11.5.8. Tensiones tangenciales en la sección doble 1	. 330

	ÍNDICE GENERAL	VII
11.6. L	as tensiones principales en flexión y corte	336
11.7. C	urvas isostáticas	339
11.7.1.	Ecuación diferencial de las curvas isostáticas	340
11.7.2.	Determinación gráfica de las isostáticas	341
11.8. C	urvas isóclinas	344
11.9. F	lexión en el período plástico	345
11.9.1.	Materiales con límite de fluencia definido	345
11.9.2.	Determinación del momento de rotura	348
11.9.3.	Expresión del momento de plastificación parcial	348
11.9.4.	Coeficientes de forma	35 0
11.9.5.	Momentos de rotura y plastificación parcial y coeficiente de	
	forma para distintas secciones	350
11.9.6.	Tensiones residuales	357
11.9.7.	Zona de plastificación en vigas solicitadas a flexión	359
11.9.8.	Materiales sin límite de fluencia definido	363
11.9.9.	Secciones con un solo eje de simetría	368
11.7.7.	Decelories con un sono oje de samoura vivi vivi vivi	
2.	Solicitación por flexión compuesta	
	onceptos generales	373
12.1. U	lexión compuesta en régimen elástico	373
		0,0
12.2.1.	flexión compuesta oblicua	373
	Hexion compuesta oblicua	0,0
1000	D. L	378
12.2.2.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales .	378
12.2.2. 12.2.3.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales . Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos	
12.2.3.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales	379
12.2.3. 12.2.4.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro	379 381
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central	379 381 386
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central	379 381 386 388
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes	379 381 386 388 389
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico	379 381 386 388
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones	379 381 386 388 389 396
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones	379 381 386 388 389
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Clexión compuesta en secciones de materiales que no admiten	379 381 386 388 389 396
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. F	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Clexión compuesta en secciones de materiales que no admiten	379 381 386 388 389 396 400
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. I	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Clexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción	379 381 386 388 389 396 400 402 402
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. I	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Clexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción Consideraciones generales Flexión compuesta normal, en secciones sin zona de tracción	379 381 386 388 389 396 400 402 402 402
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. It 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Plexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción Consideraciones generales Flexión compuesta normal, en secciones sin zona de tracción La sección circular hueca sin zona de tracción	379 381 386 388 389 396 400 402 402 402 408
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. It 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3. 12.3.4	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Clexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción Consideraciones generales Flexión compuesta normal, en secciones sin zona de tracción La sección circular hueca sin zona de tracción Flexión compuesta oblicua en secciones sin zona de tracción	379 381 386 388 389 396 400 402 402 402 408 411
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. It 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3. 12.3.4. 12.4. I	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Plexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción Consideraciones generales Flexión compuesta normal, en secciones sin zona de tracción La sección circular hueca sin zona de tracción Flexión compuesta en régimen plástico o anelástico	379 381 386 388 389 396 400 402 402 402 408 411 415
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. It 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3. 12.3.4. 12.4. It 12.4.1.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Plexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción Consideraciones generales Flexión compuesta normal, en secciones sin zona de tracción La sección circular hueca sin zona de tracción Flexión compuesta en régimen plástico o anelástico Consideraciones generales Consideraciones generales	379 381 386 388 389 396 400 402 402 402 408 411 415 415
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. It 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3. 12.3.4. 12.4. I 12.4.1. 12.4.2.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Clexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción Consideraciones generales Flexión compuesta normal, en secciones sin zona de tracción La sección circular hueca sin zona de tracción Flexión compuesta en régimen plástico o anelástico Consideraciones generales Consideraciones generales Análisis de la sección rectangular	379 381 386 388 389 396 400 402 402 402 408 411 415
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. It 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3. 12.3.4. 12.4. It 12.4.1.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Clexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción Consideraciones generales Flexión compuesta normal, en secciones sin zona de tracción La sección circular hueca sin zona de tracción Flexión compuesta oblicua en secciones sin zona de tracción Consideraciones generales Análisis de la sección rectangular Curva de interacción para plastificación total de la sección	379 381 386 388 389 396 400 402 402 408 411 415 416
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. It 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3. 12.3.4. 12.4. I 12.4.1. 12.4.2. 12.4.3.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Plexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción Consideraciones generales Flexión compuesta normal, en secciones sin zona de tracción La sección circular hueca sin zona de tracción Flexión compuesta en régimen plástico o anelástico Consideraciones generales Análisis de la sección rectangular Curva de interacción para plastificación total de la sección	379 381 386 388 389 396 400 402 402 402 408 411 415 415
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. It 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3. 12.3.4. 12.4. I 12.4.1. 12.4.2.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Flexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción Consideraciones generales Flexión compuesta normal, en secciones sin zona de tracción La sección circular hueca sin zona de tracción Flexión compuesta oblicua en secciones sin zona de tracción Consideraciones generales Análisis de la sección rectangular Curva de interacción para plastificación total de la sección rectangular Curvas de interacción para plastificación parcial de la sección	379 381 386 388 389 396 400 402 402 408 411 415 416
12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.2.8. 12.2.9. 12.3. It 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3. 12.3.4. 12.4. I 12.4.1. 12.4.2. 12.4.3.	Determinación gráfica del diagrama de tensiones normales Flexión compuesta oblicua considerada como suma de dos flexiones normales Reciprocidad entre centro de presión y eje neutro Núcleo central Determinación del núcleo central Núcleo central de las secciones más comunes Flexión compuesta normal en régimen elástico Línea de influencia y superficie de influencia de las tensiones normales Plexión compuesta en secciones de materiales que no admiten ensiones de tracción Consideraciones generales Flexión compuesta normal, en secciones sin zona de tracción La sección circular hueca sin zona de tracción Flexión compuesta en régimen plástico o anelástico Consideraciones generales Análisis de la sección rectangular Curva de interacción para plastificación total de la sección	379 381 386 388 389 396 400 402 402 408 411 415 416

VI	I ÍNDICE GENERAL	
	12.4.6. Caso general de una sección cualquiera	429 432
	12.4.8. Curvas de interacción para plastificación parcial de una sección cualquiera	434
	12.4.9. Curvas de interacción para una sección trapecial	435
13.	Flexión combinada con torsión	
	13.1. Conceptos generales	441
	13.2. Flexión y torsión en la sección circular llena	442
	13.3. Flexión y torsión en la sección circular hueca	445
	13.4. Caso de la sección circular llena cuando existe esfuerzo normal	445
	13.5. Resortes helicoidales de sección circular	
	13.5.1. Resortes de espiras cerradas	
	13.5.2. Resortes de espiras abiertas	453
14.	Flexión en piezas de gran curvatura	
	14.1. Conceptos generales	455
	14.2. Planteo del problema	455
	14.3. Método de la sección transformada	458
	14.4. Solución de Winkler-Bach	
	14.5. Determinación analítica del coeficiente α	470
		471
	14.5.1. Coeficiente α para la sección rectangular	472
	14.5.2. Coeficiente α para la sección circular llena	474
	14.5.3. Coeficiente α para la sección triangular	475
	14.5.4. Coeficiente α para la sección elíptica	
	14.6. Determinación gráfica del coeficiente α	476
	14.7. Piezas solicitadas axilmente	479
	14.8. Flexión compuesta en piezas de gran curvatura	482
	14.9. Tensiones radiales en vigas de gran curvatura	484
	14.10. Tensiones en vigas de secciones T, doble T y tubulares	489
15	Teorías de rotura de los cuerpos	
15	Teolise de locata de los caerbos	
	15.1. Consideraciones generales	491
	15.2. Concepto de rotura	4 93
	15.3. Las principales teorías de rotura	495
	15.4. La energía interna de deformación	496
	15.4.1. Estado simple de tensión	497
	15.4.2. Corte puro	498

	INDICE GENERAL	IX
	15.4.3. Combinación de σ_1 y τ	499
	15.4.4. Caso de dos tensiones principales	499
	15.4.5. Caso de tres tensiones principales	500
	15.4.6. Componentes de la energia total de deformación	507
	15.6. Teoría de la máxima tensión de corte	510
	15.6. Teoria de la maxima tension de corte	512
	15.7. Teoría de la máxima deformación específica principal	514
	15.8. Teoría de la energía total de deformación	
	15.9. Teoría de la máxima energía de distorsión	517
	15.10. Teoría de la máxima tensión tangencial octaédrica	519
	15.11. Teoría de la máxima tensión normal	520
	15.12 Teoría de Mohr	522
	15.13. Comparación de las distintas teorías de rotura	528
	•	
6.	Solicitación por fatiga	
		-22
	16.1. Concepto del problema	533
	16.2. Tipos de tensión en la solicitación por fatiga. Definiciones	535
	16.3. Resistencia a la fatiga. Curva de Wöhler	538
	16.3. Resistencia a la fatiga. Curva de Wöhler	
	tales	540
	16.5. Diagrama de Weyrauch	545
	16.6. Diagrama de Smith	546
	16.7. Dimensionado de piezas sujetas a solicitaciones cíclicas	551
	16.7.1. Fatiga por solicitación axil	552
	16.7.2. Fatiga por flexión	
	10.1.2. Pauga por noxion	
7.	. Solicitaciones dinámicas	•
	17.1. Planteo del problema	559
	17.2. Solicitación dinámica axil	562
	17.3. Solicitación dinámica por flexión	566
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	570
	17.4. Solicitación dinámica por torsión	573
		577
	17.6. Influencia de la inercia de la pieza que soporta el impacto	581
	17.7. Coeficiente de impacto	901
8.	. Concentración de tensiones	
	18.1. Concepto del problema	583
	18.2. Concentración de tensiones originadas por un agujero circular,	
	10.2. Concentration de tensiones originadas por un agajoro siremas,	584
	para solicitación axil	
	18.3. Concentración de tensiones originadas por un agujero elíptico,	592
	en solicitación axil	595
	18.4. Efectos de entalladura y de cambio de sección	JyJ

ÍNDICE GENERAL

X

18.5.	Diagramas de Neuber	609
18.6.	Factor efectivo de concentración de tensiones. Sensibilidad de	636
	entalladura	OT
18.7.	Factores que influyen sobre k_e y $\alpha \cdots \cdots \cdots \cdots$	613
18.8.	Factores que influyen sobre k_e y α	
	delgada	618